

Recapito postale:

SU.PRA.LI.MA (Onlus VE 0289)
Via Fornace 82
Pradipozzo di Portogruaro (VE)

COMUNE DI PORTOGRUARO (Prov. VE)	
PROTOCOLLO GENERALE	Tipo: E
NUMERO 0054390 DEL 13/12/2019	
Cia: 9.4	
UO: PL	
UOC: LP - SG - GAB - AFG - URP	

Alla Sig.ra Sindaco di Portogruaro

Al Sig. Direttore Generale di Veneto Strade

P.C.: Sigg. Assessori e Consiglieri comunali Portogruaro

Sig. Governatore della Regione Veneto

Sig. Prefetto di Venezia

Portogruaro 13 novembre 2019

Oggetto: Strada regionale 53 Postumia tratto da Km 107,9 a 113. **Incrocio di Pradipozzo**

L'incidente mortale del 7 novembre u.s., avvenuto nell'incrocio fra la statale Postumia (SR 53) e le vie Fornace e Mezza Torre D'Alvea a Pradipozzo di Portogruaro solo dopo poche mesi dal precedente ove un altro nostro concittadino ha perso la vita, ha scosso profondamente la nostra comunità. L'incrocio in questione è già stato teatro di numerosissimi e gravissimi incidenti anche negli anni scorsi; per la conta numerica basta consultare gli archivi delle Polizia Stradale, Polizia Locale e Carabinieri. Ormai troppe sono state le vittime.

L'iniziativa di questa petizione nasce dal coro di indignazione, per l'insicurezza di questo tratto di strada, che si è levato fra tutti gli utenti stradali che quotidianamente e per più volte al giorno sono costretti ad attraversare la S.R. 53 in questo incrocio.

La comunità di Pradipozzo e tutti i firmatari di questa petizione, chiedono ai garanti della sicurezza stradale, locali e regionali, un interessamento particolare e tempestivo affinché vengano adottate urgentemente tutte le misure necessarie per potenziare efficacemente la sicurezza in questo tratto di strada.

Considerando che il tratto in oggetto, di circa 5 Km, è praticamente rettilineo e che adiacenti vi sono attività industriali-artigianali-agro-vinicole, nonché privati con accesso diretto alla SR53, che non vengono quasi mai rispettati i limiti di velocità (70 Km/h) nonostante vi sia, seppur saltuariamente, controllo da parte della polizia locale, che l'incrocio di Pradipozzo si trova circa a metà del tratto interessato e quindi i veicoli vi transitano a velocità sostenuta, si propone di:

- Ripristinare ed incrementare la segnaletica verticale luminosa che indichi (in entrambi i sensi di marcia) la pericolosità dell'incrocio
- Installare dei misuratori di velocità fissi lungo il tratto (in entrambi i sensi di marcia) che inducano a ridurre la velocità dei veicoli in prossimità dell'incrocio
- Progettare in tempi rapidi una rotonda che andrà a sostituire l'attuale incrocio a raso

Solo riducendo la velocità dei veicoli sarà possibile garantire adeguata sicurezza in quel tratto di strada.

Certi della vostra sensibilità e interessamento, porgiamo i nostri Saluti.

Cordialmente

Luigi Arreghini (primo firmatario)

Via Staimbek 19 30026 Portogruaro (VE)

